

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН  
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«Центр дополнительного образования детей» Гусь-Хрустального района  
(МБУ ДО «ЦДОД» Гусь-Хрустального района)

ул. Революции, д. 1 «а», г. Курлово, Гусь-Хрустальный район, Владимирская область 601570  
тел. (факс) (49241) 55-442 E-mail: [cdodgxr@mail.ru](mailto:cdodgxr@mail.ru)  
ОКПО 54607632, ОГРН 1023300934051, ИНН/КПП 3314004114/331401001

29.04.2022 г. № 03-03/633  
на № 4/1 от января 2022г.

Заместителю начальника ОНД и ПР  
по г. Гусь-Хрустальный, Гусь-Хрустальному и  
Судогодскому районам  
майору внутренней службы Ящук А.П.  
Директор МБУ ДО «ЦДОД»  
Гусь-Хрустального района  
Е.В. Пшенова

Уведомляем вас об устранении нарушений, указанных в Предписании № 4/1 от января 2022г.

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
Здание МБУ ДО «ЦДОД» Гусь-Хрустального района по адресу: Владимирская обл., Гусь-Хрустальный район, г. Курлово, ул. Революции, д. 1 А (далее - здание ЦДОД).				
1.	Отделка потолка на путях эвакуации в здании ЦДОД выполнена материалами способствующими распространению горения с ненормируемыми показателями пожарной опасности (фанера). Исключить отделку потолка на путях эвакуации материалами способствующими распространению горения с ненормируемыми показателями пожарной опасности.	ст. 4, 6, 52, 58; табл. 27 и 28 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ №123)1	01.06.2022	Направлено письмо исполнителю работ о недопущении использования указанных материалов в отделочных работах исх. №03-03/634
2.	Над дверью эвакуационного выхода из помещения коридора отсутствует световое табло «Выход». Установить световое табло «Выход».	ст. 4, 6, 84 ФЗ №123; п. 5.3 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ. Требования	01.06.2022	Световое табло установлено обслуживающей организацией 17.03.2022г.

3.	Пожарный кран, расположенный в учебной части здания не подключен к противопожарному водопроводу. Обеспечить работоспособность пожарного крана.	ст. 4, 6, 86 ФЗ №123	01.06.2022	Направлено ходатайство учредителю о необходимости проведения работ по замене действующего водопровода для подключения системы пожарного водоснабжения. В настоящее время проводится финансовая оценка и составляется смета
4.	На путях эвакуации допускается перепад высот (порог) высотой менее 45 см. Исключить перепад высот на путях эвакуации.	ст. 4, 6, 89 ФЗ №123; п. 4.3.5 свода правил СП 1.13130.2020	01.06.2022	Направлено письмо исполнителю работ об устранении перепада высот 29.04.22 г. №03-03/634. Выполнение работ запланировано на летний период
5.	В помещении тамбура извещатели пожарной системы автоматической пожарной сигнализации закрыты пластиковыми монтажными колпаками.	ст. 4, 6, 83 ФЗ №123; п. 54, пп. «е» п. 16 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479);	01.06.2022	Колпаки с пожарных извещателей сняты (были установлены на время проведения срочных ремонтных работ)

Директор



Е.В. Пшенова

Исп. Медведников А.В. +7-920-906-86-88